

NOTIS

KERJA-KERJA PENYUSUNAN SEMULA FREKUENSI SIARAN TV DIGITAL MYFREEVIEW

Kerja-kerja penyusunan semula frekuensi siaran TV digital akan dilakukan bagi pemancar yang terletak di Kuala Rompin, Pahang dan Pulau Pangkor, Perak bagi membolehkan sistem digital beroperasi melalui frekuensi baru dari stesen pemancar yang terlibat. Untuk makluman, siaran digital myFreeview dipancar melalui 2 frekuensi dari setiap stesen pemancar. Proses ini melibatkan perubahan kepada **frekuensi kedua** sahaja.

Jadual kerja-kerja penyusunan semula frekuensi adalah seperti berikut:

No	Tarikh	Stesen Pemancar dan Lokasi	Frekuensi Lama		Frekuensi Baharu	
			Frekuensi Pertama	Frekuensi Kedua	Frekuensi Pertama	Frekuensi Kedua
1	8 Mac 2020	Kuala Rompin, Pahang	CH30 (546MHz)	CH52 (722MHz)	CH30 (546MHz)	CH32 (562MHz)
2		Pulau Pangkor, Perak	CH45 (666MHz)	CH49 (698MHz)	CH45 (666MHz)	CH43 (650MHz)

Kawasan yang terlibat adalah **keseluruhan Rompin, sebahagian Mersing Utara, keseluruhan Pulau Pangkor dan sebahagian Manjong dan Lumut.**

Anda dinasihat agar meletakkan dekoder atau TV berintegrasi digital (IDTV) di dalam keadaan 'standby mode'. Sekiranya terdapat masalah penerimaan siaran selepas kerja-kerja penyusunan frekuensi ini, anda perlu melakukan **PENALAAN SEMULA** dekoder atau IDTV anda bagi mendapatkan frekuensi yang baharu. Anda juga boleh menyemak senarai frekuensi yang baru di laman sesawang MYTY <https://www.mytvbroadcasting.my/pdf/Lists-of-frequency.pdf>.

Sekiranya anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 1800-18-1088.

Pusat Khidmat Pelanggan MYTV 1800-18-1088

www.mytvbroadcasting.my