

## NOTIS

### MASALAH TEKNIKAL DI STESEN PEMANCAR BUKIT MAS, LIMBANG, SARAWAK

Untuk makluman, terdapat masalah teknikal di Stesen pemancar Limbang, Sarawak. Kerja-kerja pemulihan sedang giat dilakukan bagi mengatasi masalah ini.

Kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti berikut:

No	Pemancar	Kawasan yang terlibat
1	Bukit Mas, Limbang	Lawas, Limbang, Sundar, Lumapas

Sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami sekiranya anda memerlukan bantuan atau maklumat lanjut.

Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Pusat Khidmat Pelanggan MYTV 1800-18-1088

[www.mytvbroadcasting.my](http://www.mytvbroadcasting.my)