

NOTIS

KERJA-KERJA PENYUSUNAN SEMULA FREKUENSI SIARAN TV DIGITAL MYFREEVIEW

Kerja-kerja penyusunan semula frekuensi siaran digital TV akan dilakukan secara berperingkat bermula daripada 6 Januari 2020 bagi membolehkan sistem digital beroperasi melalui frekuensi baru dari stesen pemancar yang terlibat.

Proses ini melibatkan perubahan satu atau dua frekuensi sedia ada dari stesen pemancar yang terlibat. Untuk makluman, siaran digital myFreeview dihantar melalui 2 frekuensi dari setiap stesen pemancar.

Sebagai permulaan, kerja-kerja penyusunan frekuensi akan dilakukan mulai jam 1.00 pagi sehingga 6.00 pagi pada tarikh berikut:-

No	Stesen Pemancar	Tarikh	Frekuensi Lama		Frekuensi Baru	
			Frekuensi pertama	Frekuensi kedua	Frekuensi pertama	Frekuensi kedua
1	Gunung Raya, Langkawi	6 Januari 2020	45 (666Mhz)	49 (698MHz)	45 (666MHz)	43 (650MHz)

Perubahan frekuensi bagi Pemancar Gunung Raya hanya melibatkan frekuensi kedua. Penonton siaran TV digital myFreeview yang mengalami gangguan siaran selepas kerja-kerja penyelenggaraan ini perlu melakukan **PENALAAN SEMULA** dekoder atau TV Berintegrasi Digital (IDTV) bagi mendapatkan frekuensi yang baharu. Anda juga boleh menyemak senarai frekuensi yang baru di laman sesawang MYTV <https://www.mytvbroadcasting.my/pdf/Lists-of-frequency.pdf>.

Sekiranya anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 1800-18-1088.

Pusat Khidmat Pelanggan MYTV 1800-18-1088

www.mytvbroadcasting.my